



Металлообработка. Тиски и Струбцины

WA2-100

Тиски станочные



Размер упаковки: 220x120x330 мм
Вес: 4 кг

Предназначены для установки на сварочном столе, стапеле, станине сверлильного или иного станка.

Размер губок - 30x105 мм.
Открытие губок - 100 мм.

WA2-125

Тиски станочные



Размер упаковки: 220x120x350 мм
Вес: 10 кг

Предназначены для установки на сварочном столе, стапеле, станине сверлильного или иного станка.

Размер губок - 26x125 мм.
Открытие губок - 125 мм.

WA3-100

Тиски станочные



Размер упаковки: 220x120x400 мм
Вес: 9 кг

Большие направляющие для надежного перемещения губок.

Тех. характеристики:
Шлифованные, взаимозаменяемые губки.
Шабреные направляющие.
Размер губок - 40x100 мм.
Открытие губок - 108 мм.

WA3-140

Тиски станочные



Размер упаковки: 280x140x490 мм
Вес: 18 кг

Большие направляющие для надежного перемещения губок.

Тех. характеристики:
Шлифованные, взаимозаменяемые губки.
Шабреные направляющие.
Размер губок - 50x140 мм.
Открытие губок - 147 мм.

WA3-200

Тиски станочные



Размер упаковки: 340x170x650 мм
Вес: 20 кг

Большие направляющие для надежного перемещения губок.

Тех. характеристики:
Шлифованные, взаимозаменяемые губки.
Шабреные направляющие.
Размер губок - 64x200 мм.
Открытие губок - 212мм.